

# 2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 4월 추진실적 보고 (거제시)

2024. 4. 30. 기준

## 1 개요

- 건 명 : 2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화재돌봄센터
- 조사기간 : 2024. 4. 1. ~ 2024. 4. 30.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 대상문화재 총 427개소
- 모니터링 :
  - 2024년도 정기모니터링
  - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 8건



대상지역	문화재 (개소)
창원시	41
통영시	23
김해시	22
밀양시	89
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	37
창녕군	73
고성군	31

<경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 관리대상문화재 행정구역별 분포도>

## 2

## 거제시 모니터링 실적

### ■ 거제시 4월 모니터링 실적

연번	수행일자	문 화 재 명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 의	조치 사항 없음
1	2024.4.9.	거제 지세포 봉수대					1
2	2024.4.9.	거제 지세포진성				1	
3	2024.4.9.	거제 지세포리 지식묘					2
4	2024.4.9.	거제 와현봉수대					1
5	2024.4.17.	거제 둔덕기성				2	
6	2024.4.17.	거제 방하리 고분군					1
7	2024.4.25.	거제 구조라진성					2
8	2024.4.25.	거제 옥너봉 봉수대					1
합계			8 건			3	8

## 3

## 거제시 모니터링 세부의견

### ■ 거제시 4월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문화재명	하위문화재	세부의견	비고
1	2024.4.9.	거제 지세포봉수대	봉수대	- 지난 모니터링 결과와 비교해보았을때, 거제 지세포봉수대는 전체적인 일상관리 상태는 양호하나 봉수대 방호벽을 구성하고 있는 돌들이 일부 흘러내린 상태임. 당장은 전문보수가 필요하지 않지만 주기적인 모니터링이 필요하다고 판단됨	
2	2024.4.9.	거제 지세포진성	성곽	- 거제 지세포진성은 현재 4군데에 일부 성벽이 붕괴된 상태를 확인했으며, 당장은 보수정비가 필요하지 않으나 전체적인 정밀조사를 통해 전문보수작업 계획수립이 필요하다고 판단됨	돌봄 활동 의
3	2024.4.9.	거제 지세포리 지식묘	지식묘	- 표면에 실리콘 잔여물이 소량 부착 되어 있는 것이 육안으로 확인되며 2차 피해 여부는 없는지 지속적인 모니터링이 필요한 것으로 사료됨 - 야외에 있는 석조문화재 특성상 지식묘 표면이 지의류나 이끼 등의 생물피해와 흑색변	

연번	수행일자	문화재명	하위문화재	세부의견	비고
				색 등의 화학적 피해가 다소 육안으로 관찰됨	
4	2024.4.9.	거제 와현봉수대	봉수대	- 지난 모니터링 결과와 같이 복원 보수 정비가 완료된 상태로 이후 당해 문화재 및 주변환경이 전체적으로 보존관리상태가 양호하다고 판단됨	
5	2024.4.17.	거제 둔덕기성	성곽	- 둔덕기성의 성곽은 현재 순차적으로 복원하는 중으로 마무리된 구간과 공사중인 구간이 혼재되어 있으며, 둔덕기성 내부 탐방로 주변에 설치되어 있는 각 안내판의 노후화로 사진자료의 경우 대부분 훼손되어 정보확인이 어려운 상태이며 집수지의 경우는 안내판 철재기둥이 부식되어 전문적인 보수 정비가 필요해 보임 - 둔덕기성 탐방로 입구에 설치되어 있는 철문의 용도가 불분명하며, 현재는 철문이 훼손되어 떨어져 나간 상태로 성곽위에 방치된 상태이며 이를 방치할 경우 철물의 특성상 녹 발생으로 인한 훼손으로 미적 경관의 훼손과 관람환경의 훼손을 가져 올 것으로 사료되어 철거가 필요함	돌봄 활동 의
6	2024.4.17.	거제 방하리 고분군	고분군	- 현재 방하리 고분군 발굴조사는 24년 4월 기준으로 완료되었으며 복토 작업은 진행되지 않고 방수포로 보양작업을 해둔 상태임. 2023년 모니터링 당시 고분군 방수포가 대다수 훼손되어 있었으나 2024년 모니터링 결과 방수천막을 최근에 교체하여 재설치하였음	
7	2024.4.25.	거제 구조라진성	진성	- 구조라 진성의 일부(치성3부터 남문지)는 최근에 정비된 것으로 보이며, 보존상태는 양호하다고 판단됨 - 지난 모니터링 상태의견 중 진입로의 데크 설치가 필요하다고 판단되었으며, 이번 모니터링 결과 진입로의 데크 설치가 완료 되어있음	
8	2024.4.25.	거제 옥녀봉봉수대	봉수대	- 거제 옥녀봉 봉수대의 보존관리 상태는 양호하다고 판단됨	