

# 2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 1월 추진실적 보고서 (거제시)

2024. 2. 8. 기준

## 1 개요

- 건 명 : 2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화재돌봄센터
- 조사기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 1. 31.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 대상문화재 총 427개소
- 모니터링
  - 2024년도 1차 정기모니터링
  - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 2건



대상지역	문화재(개소)
창원시	41
통영시	23
김해시	22
밀양시	89
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	37
창녕군	73
고성군	31

<경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 관리대상문화재 행정구역별 분포도>

## ■ 2팀 창녕 거제

일	월	화	수	목	금	토
	1/8 창녕 -이장곤 묘 석상 -이장곤 묘도비 -금호재	1/9 창녕 -사리 배롱나무군 -문암정, 신초유허비, 신초초상 -신당산성 -사리 석조광배	1/10 창녕 -문호장사당 -영산 향교 -영산 신씨고가1 -영산 신씨고가2	1/11 창녕 (관룡사 전체) -관룡사 승탑 -관룡사 약사전 -관룡사 대웅전 -관룡사 석조여래좌상 -관룡사 목조석가여래좌상 -관룡사 대웅전 관음보살 벽화	1/12 창녕 -죽림재 -부용정	1/13
1/14	1/15 창녕 -동산서당 강당 -성사제 신도비	1/16 밀양 -교동 손병구 가옥 -교동 손병순 고가 -교동 근대한옥	1/17 창녕 -부곡리 이씨고가 -소곡서당	1/18 창녕 -열효신씨 정려비 -망우정 -망우당 곽재우유허비 -영산 향교	1/19 창녕 -옥천사지 -관룡사 석장승 -관룡사용선대석조여 래좌상	1/20
1/21	1/22 창녕 -진양하씨 고택 -팔락정	1/23 창녕 -경모당 -광산서당 -오여정	1/24 창녕 -구니서당 -관산서당 -반곡고택	1/25 창녕 -창녕향교 -창녕 사직단 -인양사 조성비	1/26 창녕 -고곡산성 -조우회, 조익수 묘	1/27
1/28	1/29 창녕 -신라 진흥왕 척경비 -창녕 척화비 -창녕객사	1/30 창녕 -화왕산성 -창녕조씨 득성설화지 -감리 마애여래입상	1/31 창녕 -영축산성 -영산읍성지 -구계리 석조여래좌상 -보림사지	2/1 거제 -하청북사지 -한내리모감주나무	2/2 창녕 -목마산성 -노변소 묘	2/3
2/4	2/5 창녕 -계성 고분군 -창녕 지석묘 -창녕 영산 만년교 -영산 석빙고	2/6 창녕 -창녕 석빙고 -술정리 동 삼층석탑 -술정리 서 삼층석탑	2/7 창녕 -직교리 당간지주 -진만석 영세불망비	2/8 거제 -덕포동 이팝나무 -강망산 봉수대	2/9 설날	2/10

■ 4팀 의령, 통영, 거제

일	월	화	수	목	금	토
	1/8 의령 -미타산성 -소강재 -변형규공 시혜비각	1/9 의령 -고산재 -상로재 -백산 안희제 생가 -입산리 안범준 고택	1/10 의령 -칠우정 -의동정 -운곡재 -오운마을 옛담장	1/11 의령 -입산리 탐진안씨 종택 -입산리 안호상 고택 -수과정 -입산리 안준상 고택	1/12 의령 -유곡산성 -유곡리 고분군	1/13
1/14	1/15 의령 -미연서원 -울산정 -벽계리 청금정	1/16 밀양 -교동 밀성 손씨 고가 -교동 손대식 고가	1/17 의령 -쌍절각 -보덕각	1/18 의령 -오방리 임천정 -덕곡서원	1/19 의령 -가막산 봉수대 -백곡리 감나무	1/20
1/21	1/22 의령 -의령향교 -남군보묘표 -칠정려	1/23 의령 -덕교리 강씨고가 -상정리 조씨고가	1/24 의령 -울리재 -탐진안씨 문중정려각	1/25 의령 -의령여씨 향제시도록 및 시조제단비 -태암서원	1/26 의령 -정암철교 -운곡리 고분군	1/27
1/28	1/29 통영 -백운서재 -서포루 -해평열녀비각	1/30 통영 -동포루 -통영향교 -삼덕리 마을제당	1/31 통영 -문화동 벽수 -동포루 -선무원종공신 염언상묘 -통영성지	2/1 거제 -고현성 -포로수용소	2/2 통영 -무전동 말구리 비석군 -우산봉수대	2/3
2/4	2/5 의령 -보천사지 승탑 -보천사지 삼층석탑 -벽화산성지	2/6 통영 -봉평동 지식묘 -해저터널 -봉평동 비석군 -통영 착량묘	2/7 의령 -세간리 은행나무 -세간리 현고수	2/8 통영 -미륵산 봉수대	2/9 설날	2/10

■ 5팀 함안, 고성, 거제

일	월	화	수	목	금	토
	1/8 함안 -주세봉 묘역 -광심정 -의학서당 -영동리 회화나무	1/9 함안 -청계서당 -무산사 -용산리 함안층 새발자국화석산지 -칠원향교	1/10 함안 -호계리 공룡발자국 -윤환 묘역 -덕연서원 -무기연당 -무기리 주씨고가	1/11 함안 -어연 묘역 -고려동 유적지 -오비각	1/12 거제 -가배량진성 -다대산성 -학동진석중가옥	1/13
1/14	1/15 함안 -동산정 -검암리 충순당 -충순당 정려각	1/16 밀양 -관아지 -영남루 -천진궁 -아랑각	1/17 함안 -함안향교 -무진정	1/18 함안 -박한주 여표비 -김윤순, 김덕성 영세불망비	1/19 고성 -천왕점 봉수대 -양화리 법천사지 부도군	1/20
1/21	1/22 고성 -노산정 -도연서원 -수림서원	1/23 함안 -월호암 칠성각 -악양루 -어계고택	1/24 함안 -생육신 조려유적	1/25 고성 -육영재 -학림리 최씨종가	1/26 고성 -고성 학동마을 옛담장 -오방리 지식묘 -학림리 지식묘	1/27
1/28	1/29 고성 -청광리 창효각 -도산서원 -소천정	1/30 고성 -갈천서원 -소산정사 -송계리 이씨고가(신규)	1/31 고성 -호암사 -철산정사	2/1 고성 -고성 사직단 -고성향교	2/2 함안 -조려 묘 -대송리 늪지식물	2/3
2/4	2/5 거제 -거제향교 -거제현관아 -거제현 관아 송덕비군	2/6 함안 -남문외 고분군 -말이산고분군	2/7 함안 -명관리 공룡발자국 -군북지식묘군	2/8 고성 -천왕점 봉수대 -양화리 법천사지 부도군	2/9 설날	2/10

## 3

## 1월 시·군별 모니터링 실적

## ■ 거제시 1월 모니터링 실적

연번	수행일자	문화재명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 외	조치 사항 없음
1	2024.01.12	거제 가배량진성				1	
2	2024.01.12	거제 학동 진석중 가옥				2	
합계		2 건	0	0	0	3	0

## 4

## 1월 모니터링 세부의견

## ■ 거제시 1월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문화재명	하위문화재	세부의견	비고
1	2024.01.12	거제 가배량진성	성곽	- 전체적으로 성곽의 모습은 남아있으나, 많은 부분의 성곽이 붕괴 혹은 유실되면서 상부 토사와 돌들이 아래로 흘러내리고 있음. 시간이 지날수록 추가 유실될 가능성이 있으므로 전문적인 보수 정비가 필요하다고 판단됨	돌봄 활동 외
2	2024.01.12	거제 학동 진석중 가옥	광채	- 광채 전면 우측 부엌쪽 널판문이 전체적으로 탈락됨. 좌측 판문은 문지방쪽 둔테마모가 심하여 탈락이 되었고, 우측 판문은 판문 하부 문설주가 부식에 의한 훼손과 둔테가 문지방에 고정되지 않아 탈락 되어 전문보수가 필요하다 사료됨 (우측 판문 문설주와 널판문 부재의 균열이 심하여 목부재 교체등의 수리가 필요하다고 판단됨) - 탈락된 판문은 부엌내부에 보관되어 있음	돌봄 활동 외
			별채	- 육안조사를 통해 별채 우측면 3개 기둥 하부에서 흰개미 피해를 확인함. 흰개미 활동시기 전, 주기적인 모니터링이 필요하다고 판단됨	돌봄 활동 외